69 日本即特許庁(JP)

①実用新集出數公開

◎ 公開實用新案公報(U)

昭62-193347

@Int.Cl.

厅内整现香号

会公開 昭和62年(1987)12月9日

H 04 M 1/00 H 04 B 1/40 H 64 M 1/60 V-7808-5 7251-5

春遊請求 未請求 (全 頁)

図考案の名称

ハンズフリー自動車電影

砂実 網 昭和-81560

金出 **斯** 昭和(1986)5月29日

命考 業 者 大

豊田市トロタ町 1 香地

トヨタ四點率株式会社内

砂芍 燕 有 、 肉 、 麻

豊田市トラグ町 1 香地 トラク自動事株式会社内

BEST AVAILABLE COPY

- 1. 考案の名称
 - ハンズフリー自動車電話
- 2. 実用新案登録請求の範囲

3. 考案の詳細な説明



(定業上の利用分野)

本考案は、単型内に自動車電話と車職オーディオ装置を備えた車両の自動車電話用の受話スピーカと車職オーディオ装置用の音声スピーカを、自動車電話を優先して切換え使用できるようにしたハンズフリー自動車電話に関する。

【従来の技術】

従来の送受話器一体型の自動車電話は、車外の 電話から呼出し信号が入ってきたとき、送受話器 をその都度受合から取り上げて使用しなければな らないため、運転者が単独で運転している時など には駐停車可能な場所が見つかるまで選話するこ とができなかった。

このため、運転者が運転操作時においても車外の電話と遊話できるように、ステアリングパッドやステアリングコラムカバー近傍に送話用のマイクを取り付けるとともに、ヘッドレストや運転賠側のフロントドア近傍に受話用のスピーカを個別に配置したハンズフリー自動車電話が使用されるようになってきている。



(考案が解決しようとする問題点)

しかし、ハンズフリー自動車電話は、カーラジオ、カーステレオなどの事態オーディオ装置とは 独立に扱けられるため、車戦オーディオ装置用の 音声スピーカが数置されていても、ハンズフリー 自動車電話の受話用スピーカを新設する必要がある。

このため、ハンズフリー自動車電話の受話用スピーカの取り付けスペースが新規に必要になるほか、取り付け部品の増加によるコストナップや取量増加などの問題がある。

従って、本考案の目的は、車載オーディオ装置を備えた車両にハンズフリー自動車電話を設置する場合、専用の受話用スピーカを設けなくてもよいようにすることにある。

(問題点を解決するための手段)

をこで、本考案は、車室内にハンズフリー自動車電話と車載オーディオ装置を備えた車両の自動車電話用の受話用スピーカと車載オーディオ装置 用の音声スピーカを、自動車電話を優先して切換



え使用できるようにしたことを特徴とする。

具体的には、本考案のハンズフリー自動宜電話 は、享室内に設置し、電波により享外の電話と個 別に配置された送話用のマイクと受話用のスピー カによって、乗員が送受話器をその都度取り上げ なくても遺話できるようにしたハンズフリー自動 車電話において、車室内に投置し複数のスピーカ により音声を発生する意識オーディオ装置と、宝 外の電話より呼出し信号が入ったとき呼出し信号 によって車載オーディオ装置に接続されている複 数のスピーカのうち少なくとも1個を自動車量紙 の受話値子に切換えて接続するスピーカ切換手設 と、通話終了時に自動車電話から出力される終紙 信号によって自動車電話の受話端子に接続されて いるスピーカを車載オーディオ装置に接続するス ピーカリセット手段とを構えたことを特徴とする。 (作用)

ハンズフリー自動車電話に車外の電話より呼出 し信号が入ると、車載オーディオ装置に接続され ている複数のスピーカのうち少なくとも1個が白



職車電話の受抵端子に切換えて接続されるので、 所定の位置に取り付けられている送話用のマイク と受話端子に接続された受話用スピーカによって 車外の電話と直ちに遊話することができる。

また、過點終了時には、過點者が操作して終點 信号を出力すると、この終點信号によって自動車 電話の受話鳩子に接続されているスピーカが車載 オーディオ装置に接続されるので、車載オーディ オ装置用の音声スピーカは正常の使用状態で作動 する。

(実施例)

以下、本考案の実施例を図面によって提明する。 図面は、本考案の一実施例の電気回路構成図で、 ハンズフリー自動車電話10は、電話用無線機1 1、ダイヤル信号や終話信号などを手動操作で出 力させる操作部12、送受話随路が組み込まれ車 外の電話からの呼出し信号や操作部12のダイヤ ル信号を検出して送受話四路に接続する送受話別 御部13によって構成されている。そして、送受 話割御部13には、ステアリングパッドやヘッド



レストなどに個別に配置されているマイク14と スピーカ21を送受話回路にそれぞれ接続するための送話端子15と受話端子16および17、ならびに車外の電話より呼出し信号が入った時に呼出し信号を外部に出力する呼出し信号端子18、操作部12から出力されるダイヤル信号を外部に出力するダイヤル信号端子19がそれぞれ設けられている。

送受話制御部13の送話嬢子15はマイク14に接続され、受話塊子16、17はスピーカ21を車職オーディオ装置2.0の音声用と自動車電話10の受話用に切換えて使用するためのスピーカ切換リレー30の固定接点34、88に接続され、呼出し信号嬢子18とダイヤル信号・19はフリップフロップ回路50の入力・17に接続されている。

フリップフロップ回路 5 0 の出力値子 Q は、スピーカ切換リレー 3 0 の助磁コイル 3 1 、 8 5 とオーディオ用スピーカ作動停止リレー 4 0 の励磁コイル 4 1 に接続され、リセット値子 R は自動車



電話10の操作部12に設けられている終話信号 発生用の押釦スイッチSに接続されている。

スピーカ望換リレー30の可勤接点32、36 はスピーカ21の駆動コイルの両端に接続されて おり、スピーカ21は常時は固定接点33、37 を介してカーラジオやカーステレオなど車載オー ディオ装置20の音声出力端子に接続される。一 般には、カーラジオやカーステレオなど単載オー ディオ装置20には、音響効果を高めるために複 数個のオーディオ用スピーカ22が配数されている。

オーディオ用スピーカ作動停止リレー40の可動機点42は、車載オーディオ装置20に供給する電源電圧Bをオン、オフさせるようになっている。この場合、オーディオ用スピーカ作動停止リレー40は、スピーカ22に接続されている音声出力回路を直接オン、オフさせてもよい。

フリップフロップ回路 5 0 は呼出し信号あるいはダイヤル信号が入力値子 I N に入力されると、 出力値子 Q をハイレベルにして、スピーカ切換り



レー30とオーディオ用スピーカ作動停止リレー40を同時に作動させるようになっている。スピーカ切換リレー30とオーディオ用スピーカ作動存在、カロリレー40が作動すると、東戦オーディ協会であると、カロリレーカロを一方との職場コイルが接近されている可動接点32、36が配定を持たる。この換リレー30でスピーカ切換リレー30でスピーカ切換リレー30でスピーカ切換リレー30でスピーカ切換手級を構成している。

また、フリップフロップ回路 5 0 のリセット組 子Rに、操作部 1 2 に設けてある終話信号発生用 押卸スイッチ S によってハイレベルの終話信号 が入力されると、出力増子 Q がローレベルにピッか スピーカ切換リレー 3 0 とオーディオ用スピーカ 作動停止リレー 4 0 が非作動の状態となる。 スピーカ切換リレー 3 0 とオーディオ用スピーカ作動 停止リレー 4 0 が非作動の状態になると、車載オーディオ装置 2 0 に電源電圧 B が供給されて音声



スピーカ 2 2 から音声が出力されるようになるとともに、スピーカ 2 1 が車職オーディオ装置 2 0 の音声出力端子に接続される。このように、フリップフロップ 関路 5 0 と操作部 1 2 の押卸スイッチ 5 にてスピーカリセット手段を構成している。次に、この実施例の作用について説明する。

ハンズフリー自動車電話10に車外の電話から 呼出の信号が入ると、送受話網部13の呼出し 信号が入ると、送受話網部13の呼出して、フリップフロップ開路50の出力端子Qからハイス レベルの信号が継続して出力されると、オープリップの信号が継続して出力されると、オープリンの信号が出力されると、オープリンの信号が出力されると、ピーカの音が作ります。 では、変異があると、「17に接続される。」 ローカを20の音が出すると、「17に接続される。 が送受話網部13の受話場子16、「17に接続される。 が出る。 従って、車外の電話から呼出しの音声ス には、車外の電話から呼出した。 では、車外の電話から呼出した。 では、車外の電話から呼出した。 では、車外の電話から呼出した。 では、車外の電話から呼出した。 では、車外の電話から呼出した。 では、車外の電話から呼出した。 では、車外の電話から呼出した。 では、車外の電話が表面。



ピーカ 2 2 の音声を遮断して車室内を静かにした うえで、受話端子 1 6 、 1 7 に切換え接続された スピーカ 2 1 とマイク 1 4 によって遺話すること ができる。

また、遺話終了時には遺話者が操作部12の押 約スイッチSを慢作すると、ハイレベルの終話信 母がフリップフロップ回路 5 0 のリセット婚子R に入力されるので、フリップフロップ回路50の 出力嫡子Qがローレベルとなって、スピーカ切換 リレー30とオーディオ用スピーカ作動停止リレ ー40が非作動の状態となる。スピーカ切換リレ - 3 0 とオーディオ用スピーカ作動停止リレー 4 0 が非作動状態になると、車載オーディオ装置 2 0 に電源電圧 B が供給されて音声スピーカ22が 作動するとともに、受話端子16、17に接続さ れているスピーカ21が車職オーディオ監置20 の音声出力GG子に接続されるようになっている。 **進って、過虧終了時には、通話者が操作部12の** 押扣スイッチSを操作して出力させる終話値号に よって、車載オーディオ装置20が自動的に作動



するようになっている。

一方、ハンダー自動車電話10から東外の電話12のダイヤルのダイヤル機作部12のダイヤル機子のクロルを受験を受けている。 では、一方のでである。

この実施例の場合、車室内にハンズフリー自動車電話10と車輌オーディオ装置20を備えた車 河の自動車電話用の受話スピーカと車輌オーディ オ装置用の音声スピーカを、車外の電話から呼出



し信号が入った場合も、車外の電話へダイヤル信号で選話する場合も、自動車電話10を優先して切換え使用できるようにしてあるので、自動車ないの受話用スピーカを設ける必要がなって、取り付けスペースが不要になるほどなって、取り付けスペースができる。この音楽を低減することが使用するようにもので、車室内を静かにした状態で選話することができる。

〔考案の効果〕

以上のように本考案によれば、事案内にハンズフリー自動車電話用の受話スピーカと車載オーディオ装置を備えた車両の自動車電話用の受話スピーカと車載器を優先して切換え使用できるようにしてあるので、ハンブラー自動車電話に専用の受話用スピーカを設ける必要がなくなって、取り付けスペースが不要になるほか、コストや重要を低減することができる。





4. 図面の簡単な説明

図面は、本考案の一実施例の電気回路構成図である。


- 10……ハンズフリー自動車電話
- 12……操作部
- 13 -----送受話制御部
- 14 --- マイク
- 15 送話端子
- 16、17 --- --- 受話娘子
- 18……呼出し信号値子
- 20……車載オーディオ装置
- 21……スピーカ
- 22……音声スピーカ
- 30……スピーカ切換リレー
- 5 0 ……フリップフロップ回路

人腿出

トヨタ自動車株式会社







10---ハンズフリー 触煙電話

12--- 操作部

13---战役监制控部

14 --- 212

15 --- 迷話练子

16.17--- 多結場子

18--- 9出し信号 勝子

20---- 阜載オーディ技器

21-- スピーカ

22--- も アスピーカ

30ー・スピーカ tの後りレー

50---フリップフロップを踏

525

火炬 62 1933 47 出现人 13夕自勤单株式会社

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the	ne items checked:
☐ BLACK BORDERS	
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	•
☐ FADED TEXT OR DRAWING	
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	*
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	•
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS	
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POO	P OTIAT PPV
□ other:	N QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked; please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.